

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/linki-hamulcowe-adamex-pajero-alu-komplet-2szt-28-5cm-p-93307.html>



Linki hamulcowe do wózka ADAME-X PAJERO ALU 28,5cm, linka hamulcowa 2szt

Cena	39,99 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Numer katalogowy	Linka hamulcowa ADAM-ALU
Kod producenta	Linka hamulcowa ADAM-ALU
Producent	Deli Tire
Kod producenta	Linka hamulcowa ADAM-ALU
Średnica kół (cale)	12
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Marka	bez marki
Rodzaj	inny
Rodzaj kół	Inne

Opis produktu

Linki Hamulcowe ADAMEX PAJERO ALU

Kompletny zestaw naprawczy (2 szt. + sprężynki)

Niezawodny hamulec w Twoim Adamexie

Zestaw dwóch fabrycznie nowych linek hamulcowych o długości 28,5 cm, dedykowanych do modelu ****Adamex Pajero Alu**** oraz innych wózków z systemem linkowym. Linki są wykonane z wytrzymałego, stalowego splotu w osłonie, co zapewnia odporność na zerwanie i płynną pracę mechanizmu blokującego.

Komplet zawiera: 2 sztuki linek (lewa + prawa) oraz sprężynki dociskowe niezbędne do prawidłowego odbicia hamulca.




DIUGOŚĆ LINKI **28,5 cm (285 mm)**

DIUGOŚĆ PANCERZA **22,7 cm (227 mm)**

TYP ZAKOŃCZEŃ **Kulka / Młoteczek**

□ **Gwarantowane dopasowanie:**

- Adamex Pajero / Pajero Alu
- TAKO Captiva / Warrior
- TAKO Monodi / Laret
- TAKO Jumper Light / Extreme
- Jedo FYN
- Riko Brano



Lokalizacja:

Linki montujemy zarówno przy belce osi, jak i przy pedale hamulca.



Kompatybilność:

Linki pasują do belek linkowych sterowanych centralnym pedałem.





Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

▣ Złota Porada Serwisowa Urwis

Podczas wymiany linek w wózku Adamex, zwróć uwagę na stan sprężynek. Stare sprężyny często tracą swoją elastyczność przez rdzę i piasek, co powoduje, że hamulec "nie odbija". Nasz zestaw zawiera nowe sprężynki – zamontuj je koniecznie! Przed finalnym założeniem kół tylnych, warto przesmarować końcówki linek odrobiną smaru stałego, co zapobiegnie ich szybkiemu wycieraniu się w plastikowych gniazdach.

© Urwis.com.pl – Części serwisowe do wózków ADAMEX i TAKO