

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-8-12-200-do-hulajnogi-85-cala-giety-wentyl-p-94605.html>



Dętka 8 1/2 × 2.00 do hulajnogi | 8.5 cala | gięty wentyl

Cena	39,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Numer katalogowy	8 1/2x2.00/GIĘTY
Kod producenta	8 1/2x2.00/GIĘTY
Producent	Deli Tire
Rodzaj	dętka
Średnica kół (cale)	8
Marka	bez marki
Kod producenta	8 1/2x2.00/GIĘTY
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5

Opis produktu

Uniwersalna Dętka HOTA 8.5"

Wzmocniony Butyl | Gięty Wentyl | Szeroka Kompatybilność

Jeden rozmiar – dziesiątki możliwości

Szukasz solidnej dętki, która pasuje do większości hulajnóg na rynku? Dętka marki **HOTA** w rozmiarze **8 1/2 x 2** to sprawdzony wybór. Wykonana z grubego butylu, charakteryzuje się doskonałą szczelnością i wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne.

- **Gięty wentyl 45°:** Umożliwia wygodne podpięcie każdej pompki, bez konieczności stosowania przedłużek.
- **Gęsta guma:** Wyższa odporność na przebicie i przetarcia podczas intensywnej jazdy miejskiej.
- **Zastosowanie:** Idealna na przód i tył hulajnogi.



Dętka pasuje m.in. do hulajnóg:

- Xiaomi (wszystkie modele 8.5")
- Motus (seria 8.5)
- Kugoo Kirin
- Hiboy
- Speedway / Mini 4 Pro
- Techlife
- XRider / Raptor
- EES Scooter



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

ROZMIAR CALOWY **8 1/2 x 2.0**

KOD ETRTO **50-134**

TYP ZAWORU **Gięty (DIN)**

MATERIAŁ **Butyl (Reinforced)**

☐☐ **Złota Porada Serwisowa Urwis**

Dlaczego dętki w hulajnogach pękają? Oto jak tego uniknąć:

- **Zadbaj o atmosferę:** Zdecydowana większość awarii wynika z jazdy na zbyt niskim ciśnieniu. Pamiętaj o regularnej kontroli - zalecamy **3.5 - 4.0 BAR**.
- **Czystość to podstawa:** Przed montażem przetrzyj wnętrze opony wilgotną szmatką i sprawdź, czy nie ma tam piasku lub drobinek metalu, które mogłyby "pracować" na dętce.
- **Nie szczyp gumy:** Używając łyżek do opon, rób to z wyczuciem. Najwięcej dętek zostaje przebitych... jeszcze przed pierwszą jazdą, podczas nieuważnego montażu.

Urwis.com.pl - Części zamienne do e-mobilności