

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-8-12-x-2-50-134-do-hulajnogi-e-scooter-zawor-zgiety-p-95269.html>



## Dętka 8 1/2 x 2 (50-134) do hulajnogi, e-scooter, zawór zgięty

Cena	<b>27,00 zł</b>
Dostępność	<b>Realizacja 3-5 dni roboczych</b>
Producent	<b>Deli Tire</b>

### Opis produktu

## Dętka 8.5" × 2 (50-134)

100% Butyl | Zagięty Wentyl | Wysoka Odporność

### Precyzja wykonania dla Twojego e-scootera

Wysokiej jakości dętka w rozmiarze **8 1/2 x 2 (50-134)**, dedykowana do hulajnóg elektrycznych oraz pojazdów rekreacyjnych. Kluczowym elementem tego modelu jest **zagięty wentyl**, który znacząco ułatwia pompowanie w felgach o gęstej zabudowie lub małej średnicy. Dzięki zastosowaniu **100% kauczuku butylowego**, dętka wykazuje doskonałe właściwości retencyjne, utrzymując stabilne ciśnienie przez bardzo długi czas.

- **Materiał Premium:** Czysty butyl to większa elastyczność i odporność na pęknięcia zmęczeniowe.
- **Zagięty Zawór:** Idealny do felg, gdzie standardowy prosty wentyl uniemożliwia podpięcie pompki.
- **Wymiar 50-134:** Specjalistyczne dopasowanie do opon o średnicy wewnętrznej 134 mm.



ROZMIAR OPONY **8 1/2 x 2 (50-134)**

ŚREDNICA WEWN. **134 mm**

GRUBOŚĆ **50 mm**

TYP WENTYLA **Zagięty**

**Dlaczego warto wybrać ten model?**



**Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek**  
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie  
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985  
urwis@urwis.com.pl

---

Szczegóły techniczne, które robią różnicę w codziennej eksploatacji:

**100% Kauczuk Butylowy:** Gwarantuje najwyższą gazoszczelność. Zapomnij o dopompowywaniu kół co kilka dni – nasza dętka utrzymuje parametry przez długie tygodnie.

---

**Kompatybilność 134 mm:** Przed zakupem sprawdź średnicę felgi. Rozmiar (50-134) jest specyficzny i różni się od standardowych dętek do popularnych modeli Xiaomi (które mają zazwyczaj 156/165 mm).

---

**Zagięty Zawór:** Umożliwia swobodny dostęp końcówką kompresora lub pompki ręcznej. Konstrukcja zaworu jest wzmocniona u nasady, co zapobiega jego wyrwaniu podczas dynamicznej jazdy.

---

**Wysoka Odporność:** Pogrubiona ścianka dętki lepiej radzi sobie z tarciem wewnętrznym o oponę, co jest najczęstszą przyczyną "samoczynnych" przebić w hulajnogach.

---

Urwis.com.pl – Twój sprawdzony dostawca ogumienia. Wybierz jakość i zapomnij o awariach na trasie!