

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/lozyska-do-kolka-tylnego-w-wozku-joolz-aer-2szt-p-92676.html>



Łożyska do kółka tylnego w wózku JOOLZ Aer - 2szt

Cena	29,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Kod producenta	łożyska do kółka tylnego JOOLZ Aer-6800
Producent	TECH-POL
Rodzaj kół	Piankowe
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.1 kg
Rodzaj	inny
Średnica kół (cale)	6 "
Marka	TAKO
Kod producenta	łożyska do kółka tylnego JOOLZ Aer
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

JOOLZ Aer

Zestaw łożysk na 1 Koło Tylne (2 szt.)

..³

Ważna informacja o zestawie

W jednym kółku zamontowane są **2 sztuki** łożysk. Oferowany komplet zawiera 2 sztuki (na jedno kółko). Jeśli planujesz naprawę obu tylnych kółek - **kup 2 komplety**.

Specyfikacja techniczna

Uniwersalne, wysokiej klasy łożyska stosowane również w wózkach marek Tako, Riko czy Roan.

Zewnętrzna **19 mm**

Wewnętrzna **10 mm**

Grubość **5 mm**



Średnica zewnętrzna



Średnica wewnętrzna



Grubość łożyska

☐☐ **Porada techniczna**

Przy wymianie zwróć uwagę na stan osi. Często zdarza się, że stare łożysko rozpada się, pozostawiając swoją zewnętrzną bieżnię wewnątrz kółka lub wewnętrzną na osi (jak na zdjęciach poniżej). Należy je bezwzględnie usunąć przed montażem nowych części.



Strona wewnętrzna (puste gniazdo)



Pozostałość bieżni na osi (do usunięcia)



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl



Widok zewnętrzny (po zdjęciu kołpaka)

Urwis.com.pl - Ekspertskie części zamienne do wózków.