

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/naprawa-kolek-tylnych-295x52-229-w-wozku-baby-design-montaz-zamiennikow-opon-i-detek-pw-2szt-p-92867.html>



Naprawa kółek tylnych 295x52-229 w wózku BABY DESIGN - montaż zamienników: opon i dętek PW - 2szt

Cena	179,00 zł
Dostępność	Wyślij do serwisu!
Producent	Deli Tire
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Serwis kół tylnych Baby Design Husky / Lupo / Dotty

Profesjonalna wymiana opon i dętek

Oryginalne opony w tych modelach są często niedostępne lub bardzo drogie. Nasz serwis oferuje montaż **sprawdzonych zamienników**, które doskonale pasują do Twoich obręczy.

Cena obejmuje naprawę 2 kółek tylnych i zawiera:

- 2x nowa opona (wysokiej jakości zamiennik)
- 2x nowa dętka z prostym wentylem
- Usługę demontażu starych i montażu nowych części
- Prawidłowe ułożenie opony i napompowanie kół

Jak zdemontować kółko do wysyłki?

To bardzo proste! Wózki Baby Design posiadają system szybkiego demontażu kół tylnych. Zazwyczaj wystarczy **nacisnąć przycisk** znajdujący się na środku koła lub przy osi, aby jednym ruchem wysunąć kółko z ramy wózka. Nie potrzebujesz do tego żadnych narzędzi.

Problem z oponami 295x52-229? Rozwiążemy go za Ciebie!





Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Zamiast zniszczonych opon - solidne koła na lata!

Po naszej regeneracji spacer znów będzie czystą przyjemnością!





Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Jak wysłać kółka w 5 krokach?

System InPost "door-to-door" – logistyka w obie strony wliczona w cenę!



Wypełnij dane

Pobierz formularz i dołącz go do paczki. Możesz też wypisać go ręcznie.

POBIERZ PDF



Spakuj kółka

Zabezpiecz dwa tylne kółka. Maksymalny wymiar paczki: 41x38x64cm.



Kup usługę

Opłać zamówienie. Kod do nadania w Paczkomacie otrzymasz od nas mailowo.



Nadaj w InPost

Napisz kod na paczce i nadaj ją w dowolnym Paczkomacie bez etykiety.

Serwis i zwrot

Wymienimy opony i odeślemy sprawne kółka do Ciebie w ciągu kilku dni.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Usługa serwisowa Baby Design – cena obejmuje części i robociznę dla 2 kótek tylnych.