

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/sprezyna-do-przegubow-wahaczy-w-wozku-roan-marita-i-emma-13-zwojow-58mm-p-10414.html>

Sprężyna do przegubów, wahaczy w wózku Roan Marita i Emma (13 zwojów), 58mm



Cena	10,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Czas wysyłki	24-48 godzin
Producent	PPUH ROAN S.C.
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Sprężyna Wahacza Roan Marita / Emma

Wzmocniona (13 zwojów) | Długość 58 mm

Przywróć amortyzację swojego wózka

Jeśli Twój wózek Roan Marita stracił dawną "miękkosć" lub stelaż nieprzyjemnie skrzypi i opada z jednej strony, przyczyną może być pęknięta lub wyciągnięta sprężyna wahacza. Prezentowana część mieści się pod plastikowym przegubem wahacza i odpowiada za komfort jazdy. Jest to oryginalny element o gęstym splocie (13 zwojów), co zapewnia optymalną siłę nacisku.

- Dedykowana do klasycznych stelaży **Roan**
- Odporna na zmęczenie materiału stal
- Precyzyjne zakończenia typu "pętelka"



DIUGOŚĆ CAKOWITA **5,8 cm (58 mm)**

DIUGOŚĆ ZWOI&OACUTE;W **3,2 cm (32 mm)**

GRUBOŚĆ (ŚREDNICA) **1,5 cm (15 mm)**

ILOŚĆ ZWOI&OACUTE;W **13**

Gdzie znajduje się sprężyna?

Pod plastikową osłoną wahacza:



Dokładna weryfikacja wymiarów

Wartości na suwmiarce podane w milimetrach (mm):



Wideo: Jak samodzielnie wymienić sprężynę?

Obejrzyj nasz poradnik serwisowy krok po kroku:

☐ Złota Porada Serwisowa Urwis

- **Wymiana parami:** Zawsze zalecamy wymianę sprężyn po obu stronach wózka. Nowa sprężyna ma zawsze inną charakterystykę pracy niż stara (nawet jeśli stara nie jest pęknięta), co może powodować lekkie ściąganie wózka.
- **Konserwacja:** Przy okazji wymiany warto wyczyścić gniazdo wahacza i nałożyć odrobinę smaru silikonowego lub teflonowego. Zlikwiduje to uciążliwe skrzypienie.
- **Bezpieczeństwo:** Podczas montażu używaj stabilnych narzędzi, aby pętelka sprężyny nie ześlizgnęła się z uchwytu pod napięciem.

Powodzenia w naprawie! © Urwis.com.pl - Twój serwis wózków Roan