

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/szelki-do-spacerowki-wozka-roan-ivi-10-przelotki-polokragle-czarne-poduchy-p-92871.html>



Szelki do spacerówki wózka Roan Ivi 1.0, przelotki półokrągłe, czarne poduchy

Cena	79,99 zł
Dostępność	Na zamówienie 2-7 dni
Kod producenta	szelki IVI 1.0 czarne poduszki
Producent	PPUH ROAN S.C.
Wzór dominujący	bez wzoru
Kolor	czarny
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1 kg
Marka	Roan
Kod producenta	szelki IVI 1.0 czarne poduszki
EAN (GTIN)	5900238646634
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Szelki ROAN Bloom / Ivi 1.0

Oryginalny System 5-Punktowy | Przelotki Półokrągłe

Precyzyjne dopasowanie i komfort

Oryginalne szelki bezpieczeństwa stosowane fabrycznie w wózkach **Roan Bloom** oraz pierwszej generacji modelu **Roan Ivi (1.0)**. Ten konkretny model wyróżnia się zastosowaniem unikalnych, półokrągłych przelotek wciskanych, które gwarantują stabilne połączenie pasów naramiennych z biodrowymi. Zestaw jest kompletny i zawiera czarne poduszki ochronne, które dbają o komfort dziecka podczas codziennych spacerów.

- **Dedykacja:** ROAN Bloom, ROAN Ivi 1.0.
- **Cechy szczególne:** Przelotki półokrągłe, wciskane.
- **Komplet:** Pasy, klamra oraz czarne otuliny naramienne.



Urwis Angelika Smolarek-Luszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl



SZEROKOŚĆ PASKA **23 mm (2,3 cm)**

SZEROKOŚĆ KLAMERKI **34 mm (3,4 cm)**

KOLOR PODUSZEK **Czarny**

SYSTEM **5-punktowy**



Solidna klamra spinająca



System szybkiego wypinania



Możliwość rozpięcia łuku



Przelotki półokrągłe wciskane

▣ Złota Porada Serwisowa Urwis

- **Ważne przy wyborze:** Przed zakupem sprawdź kształt przelotek w swoim wózku. Jeśli Twoje stare szelki posiadają przelotki o kształcie półksiężyca (półokrągłe), ten zestaw jest dokładnie tym, czego potrzebujesz.
- **Montaż:** Dzięki systemowi wciskanych przelotek, montaż jest intuicyjny i nie wymaga narzędzi. Pamiętaj, aby po każdym praniu otulin upewnić się, że pasy naramienne nie są skręcone wewnątrz poduszek.
- **Pielęgnacja klamry:** Jeśli klamra zacznie ciężiej pracować, prawdopodobnie do środka dostały się okruchy. Wystarczy

przepłukać ją letnią wodą bez demontażu całego systemu.



© Urwis.com.pl - Autoryzowane części zamienne ROAN